

보다 안전한 미래
(사)한국시설물안전진단협회

(우)06367 서울시 강남구 광평로56길 14, 6층(수서동, 하나빌딩) / Tel 02-567-1307/ Fax 02-567-1337

www.assi.or.kr

E-Mail : assi1337@naver.com

담당 : 박용복 국장

문서번호 시험 2021 - 372호

시행일자 2021. 8. 18.

수 신 서울특별시장

참 조 물재생계획과장

선 결			지	
접	일자		시	
	시간		결	
수	번호		재	
처 리 과			공	
담 당 자			람	

제 목 「서울시 사각형거 점검 및 보수지침」 개정 및 보완 의견서 제출 (추가)

1. 시설물의 안전과 시민행복을 위해 노력하시는 귀 시에 경의를 포함합니다.

2. 귀 시의 물재생계획과-10411(2021.8.3.)과 관련하여 「서울시 사각형거 점검 및 보수지침」 개정 및 보완 의견서를 첨부와 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : (1) 「서울시 사각형거 점검 및 보수지침」 개정 및 보완 의견서 1부. 끝.

(사)한국시설물안전진단협회장

