

보다 안전한 미래
한국시설안전협회

(우)06367 서울시 강남구 광평로56길 14, 6층(수서동, 하나빌딩) / Tel 02-567-1307/ Fax 02-567-1337

www.assi.or.kr

E-Mail : assi1337@naver.com

담당 : 박용복 국장

문서번호 시험 2022 - 426호

시행일자 2022. 11. 25.

수신 부산지역 회원사 대표

참조

제목 부산광역시 동구 범일동 주상복합 신축공사 안전점검 수행기관 지정 공고 알립

선			지	
결			시	
접	일자		결	
	시간		재	
수	번호		·	
처	리		공	
리	과		람	
담	당			
자				

1. 건설공사와 국가 시설물 안전을 위하여 노력하시는 귀 회원사의 일익번창을 기원합니다.
2. 부산광역시 동구 범일동 주상복합 신축공사 안전점검 수행기관 지정 공고를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

첨부 : (1) 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고문 게재 요청(범일동 1306-19번지 일원) 공문 1부. 끝.

한국시설안전협회장

